

## 通学路の交通安全点検・危険箇所一覧

学校名	道路・路線名	箇所名・住所	通学路の状況・要望	対策内容	事業主体
川島小学校	県道244号 山川川島線	川島町栗村948(南)	下校時に右側通行で利用する際、カーブの見通しが悪く、ガードレールと雑草等により通行を阻まれるため、車道内を右側通行するか、横断歩道のない道路を横切るような状況となっている。 ガードレール内を通行できるよう整備するか、横断歩道と信号機の設置を要望する。	①減速帯及び「速度落とせ」の路面標示を実施。	①徳島県
学島小学校①	県道244号 山川川島線 県道125号 市場学停車場	川島町児島字日和女18-7 (北)	通学路だが、速いスピードを出して走る車が多く危険である。 スピードを減少させる対策を要望する。	①交差点内を赤色線で囲い強調した。	①徳島県
学島小学校②	市道	川島町学字辻76(北)	小学校前の道路幅が狭いうえ交通量が多く、危険である。 歩道を守れるよう対策を要望する。	①校門前のカーブミラー(2枚)の交換を実施。 ②路面標示、「児童注意」の上塗りを実施。 ③ストップマットを更新。	①②③吉野川市
川島中学校①	市道	川島町栗村2500(西)	停止線・横断歩道の上塗りを要望する。 また、セーフティゾーンを明確にしてほしい。 東側の市道から来る自転車に気づきにくく、こども園があり、交通量が多いうえ、スピードが出ているため、徐行するような対策やカーブミラーの設置を要望する。	①停止線、横断歩道の上塗りを実施。 ②設置済みのカーブミラーの有効性を確認。	①阿波吉野川警察署 ②吉野川市
川島中学校②	市道	川島町栗村2563(北)	カーブミラーはあるが、見えにくいとのこと。 交差点付近の塀が高くて南から来る車が見えないため対策を要望する。	①カーブミラーの角度調整を行い視認性の改善を実施。 ②停止指導線の上塗りを実施。 ③交差点マークを設置。	①②③吉野川市
川島中学校③	県道156号 阿波川島停車場線	川島町川島761(西)	停止線・横断歩道の上塗りを要望する。 川島駅から川島高校への道に街灯がないので、防犯灯の新設を要望する。 駅の東側にカーブミラーの新設を要望する。	①駅前の交差点付近に防犯灯を新設した。	①吉野川市
川島中学校④	国道192号線 市道	川島町宮島字西中須690-2 (西) (阿波銀行川島支店西側)	コインランドリー東側など、草が生い茂り南から来る車が自転車に気づかず危険なため対策を要望する。	①歩道の除草を実施。 ②国道から南側市道へ左折する車に対して植樹帯を撤去。 ③国道に出る市道部分に停止指導線を設置。	①②国土交通省 ③吉野川市