

吉野川市立小中学校施設等一覧表

(平成24年12月1日 現在)

学校名	避	棟名称	竣工年度	構造	階数	面積(m ²)	耐震性能等	
							概要	対応等
上浦小学校	○	屋内運動場	S45	RC	1階	365	2次診断済(要改修)	改修済
		教室棟	S50	RC	2階	389	2次診断済(要改修)	改修済
		管理教室棟	S59	RC	3階	1,300	新耐震基準適合	
牛島小学校	○	屋内運動場	S55	S	1階	680	2次診断済(要改修)	改修済
		教室棟	H1	RC	2階	2,235	新耐震基準適合	
森山小学校	○	図書室棟	H24	S	1階	164	新耐震基準適合	
		管理教室棟	S56	RC	3階	1,605	2次診断済(要改修)	改修済
		屋内運動場	S57	RC	1階	680	新耐震基準適合	
		特別教室棟	H5	RC	2階	400	新耐震基準適合	
鳴島小学校	○	屋内運動場	H11	RC	1階	900	新耐震基準適合	
		管理普通教室棟	H13	RC	3階	3,179	新耐震基準適合	
		特別教室棟	H13	RC	3階	1,618	新耐震基準適合	
飯尾敷地小学校	○	教室棟1	S49	RC	3階	1,477	2次診断済(要改修)	改修済
		教室棟2	S61	RC	3階	1,336	新耐震基準適合	
		屋内運動場	S63	RC	1階	900	新耐震基準適合	
西麻植小学校	○	教室棟1	S44	RC	2階	683	2次診断済(要改修)	改修済
		教室棟2	S50	RC	2階	475	2次診断済(要改修)	改修済
		管理教室棟	S58	RC	3階	1,164	新耐震基準適合	
		屋内運動場	S62	RC	1階	829	新耐震基準適合	
知恵島小学校	○	教室棟	S42	RC	2階	606	2次診断済(要改修)	改修済
		教室棟(廊下)	H2	S	2階	398	新耐震基準適合	
		管理棟	S47	RC	2階	385	2次診断済(要改修)	改修済
		屋内運動場	S47	RC	1階	364	2次診断済(要改修)	改修済
		特別教室棟	H16	RC	2階	284	新耐震基準適合	
川島小学校	○	普通教室棟	S49	RC	2階	1,749	2次診断済(要改修)	改修済
		特別教室棟	S50	RC	2階	1,278	2次診断済(要改修)	改修済
		屋内運動場	S51	RC	2階	600	2次診断済(要改修)	改修済
学島小学校	○	普通管理特別教室棟	S47	RC	2階	1,508	2次診断済(要改修)	改修済
		普通特別教室棟	S48	RC	1階	518	2次診断済(改修不要)	
		屋内運動場	S52	RC	1階	600	2次診断済(要改修)	改修済
		普通教室棟	S57	RC	1階	228	2次診断済(改修不要)	
山瀬小学校	○	屋内運動場	S45	S	1階	629	2次診断済(要改修)	改修済
		普通教室棟1	S51	RC	2階	859	2次診断済(要改修)	改修済
		普通教室棟2	S52	RC	2階	2,370	2次診断済(要改修)	改修済
		教室棟2階増築	H5	S	2階	185	新耐震基準適合	

吉野川市立小中学校施設等一覧表

(平成24年12月1日 現在)

学校名	避	棟名称	竣工 年度	構 造	階 数	面積 (㎡)	耐震性能等	
							概要	対応等
川田小学校	○	教室棟1	S50	RC	2階	890	2次診断済(改修不要)	
		教室棟2	S59	RC	2階	956	新耐震基準適合	
		屋内運動場	H3	RC	2階	722	新耐震基準適合	
		渡り廊下棟	H3	S	2階	41	新耐震基準適合	
川田中小学校	○	屋内運動場	S47	S	2階	633	2次診断済(要改修)	改修済
		教室棟1	S57	RC	1階	979	新耐震基準適合	
		教室棟2	S57	RC	2階	913	新耐震基準適合	
川田西小学校	○	普通教室棟	S54	RC	3階	1,853	2次診断済(要改修)	改修済
		屋内運動場	S55	S	1階	612	2次診断済(要改修)	改修済
種野小学校	○	校舎	S55	RC	2階	1,056	2次診断済(要改修)	改修済
	※	屋内運動場	S45	S	2階	908	2次診断済(要改修)	改修済
鳴島東中学校	○	教室棟	S54	RC	4階	2,320	2次診断済(要改修)	改修済
		管理棟	S54	RC	2階	416	2次診断済(要改修)	改修済
		屋内運動場	H15	RC	2階	1,551	新耐震基準適合	
		技術室他	H15	RC	1階	250	新耐震基準適合	
鳴島第一中学校	○	管理棟	H22	RC	1階	206	新耐震基準適合	
		教室棟1	S53	RC	4階	3,162	2次診断済(要改修)	改修済
		教室棟2	S60	RC	3階	1,170	新耐震基準適合	
		屋内運動場	H3	RC	1階	1,472	新耐震基準適合	
		技術教室棟	H4	RC	1階	800	新耐震基準適合	
		武道場	S54	S	1階	360	2次診断済(要改修)	改修済
市立川島中学校		管理教室棟	H18	RC	3階	4,649	新耐震基準適合	
		屋内運動場	H20	RC	2階	1,159	新耐震基準適合	
山川中学校	○	校舎	H21	S	1階	4,251	新耐震基準適合	
		武道場	S56	S	1階	420	2次診断済(改修不要)	
		屋内運動場	S43	RC	2階	1,736	2次診断済(要改修)	改修済

※ 種野小学校の避難所指定は屋内運動場を除く。

※ 避：避難場所指定

※ RC：鉄筋コンクリート造，S：鉄骨造

※ 新耐震基準適合：昭和56年(1981年)以降，現行の建築基準法の基準により建築されたもの。

2次診断済(改修不要)：精密な耐震診断の結果，改修等の必要がなかったもの。

2次診断済(要改修)：精密な耐震診断の結果，改修等を要するもの。